

Weller[®] WHA 热风拆焊台是为用热风对敏感的 SMD 元器件进行焊接和拆焊而设计的。该焊台使用 Weller[®] 专利技术的风嘴通过温度和风量来控制热风。提供了 3 种热风拆焊台：使用了集成涡轮和真空的数字热风拆焊台（WHA 3000V、WHA 3000P）和便于应用的无真空的热风拆焊台（WHA 900）。多种不同的用于普通 SMD 元器件的风嘴可供选择。

技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976

WHA 3000V

- 集成真空
- 700 W 热风拆焊台
- 可用于压缩空气或惰性气体焊接

热风嘴
参见第198-204 页



订货号	型号	描述
T005 33 366 99	WHA 3000V	热风拆焊台 700W / 230V
供货范围:		
1	WHA 3000V	主机 230 V 用于压缩空气或惰性气体保护焊
2	HAP 3000	热风枪
3	T005 15 043 99	带开关功能的安全支架
	T005 87 577 70	2 步式脚踏开关
4	T005 15 049 99	风嘴更换工具
5	T005 87 507 21	风嘴, 4 面加热, 17.5 x 23.5 mm

WHA 3000P

- 700 W 热风拆焊台
- 集成真空
- 集成涡轮

热风嘴
参见第 198-204 页



订货号	型号	描述
T005 33 346 99	WHA 3000P	热风拆焊台 700W / 230V
供货范围:		
1	WHA 3000P	主机 230 V 带集成涡轮
2	HAP 3000	热风枪
3	T005 15 043 99	带开关功能的支架
	T005 87 577 70	2 步式脚踏开关
4	T005 15 049 99	风嘴更换工具
5	T005 87 507 21	风嘴, 4 面加热, 17.5 x 23.5 mm

WHA 900

- 700 W 热风拆焊台, 适用于简单的维修和加热处理, 例如热缩套管处理
- 无刷涡轮可产生理想的热风气流
- 电子控制热风温度


热风嘴
参见第198-204 页



订货号	型号	描述
T005 31 716 99	WHA 900	热风拆焊台 700 W / 230 V
供货范围:		
T005 15 048 99		放置架 NR, ND, NQ
T005 15 157 99		支架, 用于 WHA 900

可选:
T005 87 578 98 水平支架, 用于 HAP 3

注意:热风嘴不在供货范围之内(参见第 198-204 页)。脚踏开关和 WHA 300 (T005 87 578 98) 不能连接。



WHA 900 带脚踏开关

订货号	型号	描述
T005 31 716 70	WHA 900	WHA 900 所带的脚踏开关可启动热风
供货范围:		
	WHA 900	WHA 900 附带用于脚踏开关的连接器 单步式脚踏开关

6966 EK 热风加热枪

- 用于热收缩、烘干或检测电路板上的故障元件
- 也可能用于冷却处理, 因为气流独立于加热器
- 温度范围: 400°C-430°C



订货号	型号	描述
6966EK	6966EK	热风枪 210W / 230V
供货范围:		
		热风枪 210 W
6964 0.2"		反射器 0.2"
6957 1.5"		反射器 1.5"
6958		收缩式风嘴
配件:		
6965A		热风枪支架